



LEGENDA

	Compluvio con possibile deflusso idrico sporadico		Gaveta nel muro
	Orlo di scarpata modellato da diversi processi morfogenetici		Muro
	Frana relitta non fedelmente cartografabile		Blocchi e detriti non in posto
	Nicchia di frana relitta (paleofrana)		Substrato roccioso affiorante
	Orlo di erosione torrentizia quiescente		Detrito di versante cementato
	Tracce di ruscellamento superficiale diffuso		Strada di accesso esistente
	Crollo puntuale		

COMUNE DI OLTRESENDA ALTA
 Provincia di Bergamo

COMMITTENTE: Sig. Messa Massimo

**INDAGINE GEOLOGICO-GEOTECNICA DI SUPPORTO
 ALLA VARIANTE AL P.G.T. PER GLI ASPETTI ESCLUSIVAMENTE
 GEOLOGICI AL FINE DI MODIFICARE UN AMBITO DI CLASSE DI
 FATTIBILITÀ 4 TRA LE LOCALITÀ ERSOI E STALLA NUOVA**

TITOLO ELABORATO

CARTA GEOMORFOLOGICA DI DETTAGLIO

N. PRATICA	TIPOLOGIA	FASE PROG.	SCALA	TAVOLA
12_070_G	IGG	-	1:1.000	2

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	Settembre 2012	Prima emissione
1	-	-
2	-	-
3	-	-

PROGETTISTI



GEA S.r.l.
 Geologia Ingegneria Ambiente
 Via Patta 30/D
 24020 RANICA (Bergamo)
 Telefono e Fax: 035.340112
 E - Mail: gea@mediacom.it

Dott. Geol. SERGIO GHILARDI
 iscritto all' O.R.G. della Lombardia n° 258

Dott. Ing. FRANCESCO GHILARDI
 iscritto Ord. Ing. Prov. BG n. 3057


